

## Cetol Clearcoat LB

**Bezfarebný prípravok s matným leskom určený na údržbu pre vonkajšie stavebné drevo s dvojzložkovými svetelnými stabilizátormi (zdokonalená odolnosť voči UV), založený na alkydovej živici.**

---

### Všeobecné

Hlavné vlastnosti

Bezfarebný so zdokonalenou UV ochranou  
Dosahuje trvácnosť tradičného systému Cetol HLS Plus.  
Bezfarebný, farba počiatočnej ochrannej vrstvy netmavne.

Použitie

Ako doplnková konečná vrstva na bezfarebné (UV-ochrana) drevené konzervačné prísady, na nestabilné konštrukcie ako altánky, fasádové nátery, záhradné drevené oplotenia,...  
Na obnovu, ako údržbový systém na neporušené, dostatočne pigmentované – Cetol HLS Plus nátery.

### Aplikačné informácie

Aplikačná teplota

Teplota: 5 – 30°C.  
Pod 10°C nastáva spomalenie schnutia.  
Relatívna vlhkosť: max. 85 %

Aplikačné metódy

Riedenie

Štetcom  
Cetol Clearcoat LB je pripravený na použitie nemusí byť riedený.  
Pred použitím dobre miešaný.

Čistenie náradia

Praktické pokrytie

Okamžite očistite štetce a ostatné náradie po použití bielim liehom.  
12 – 15 m<sup>2</sup>/l (na vrstvu).  
Rozsah pokrytia veľmi závisí od typu dreva a charakteru substrátu, ktorý má byť reparovaný.

Doba schnutia pri 20°C a 65% R.V.

Dust-free: po 4 – 6 h  
Prekryteľnosť: po 18 – 24 h

### Vlastnosti

Hustota

Stupeň lesku

Doba skladovania

± 0,88 kg/dm<sup>3</sup>.  
Pololesklý, 30 – 50 GU/60°.  
V originálnom, nepoškodenom balení minimálne 2 roky  
Udržujte na chladnom a nemrazivom mieste.

### Doplnkové informácie

Balenie

Odtieň

1 l a 2,5 l  
Bezfarebný  
Konečný odtieň závisí od farby systému Cetol, na ktorom je Cetol Clearcoat aplikovaný.

**Systemy****Kvalita dreva**

Vlhkosť dreva nesmie presahovať 15 %.

**Nová, nestabilná tesárska práca**

Ak je nevyhnutná výnimočná ochrana proti modrým škvrnám a hnilobe dreva, aplikovať predbežnú vrstvu Cetol BL Aktiva.

Potom aplikovať kompletný systém Cetol HLS Plus.

Ukončiť dodatočnou vrstvou systému Cetol Clearcoat LB (max. 15 m<sup>2</sup>/l).

Je odporúčané obmedziť interval medzi rôznymi vrstvami (< 1 mesiac).

**Údržba**

Iba na neporušené, dostatočne pigmentované nátery Cetol HLS Plus.

Každé 2 roky, v závislosti od podmienok substrátu, reparovaná tesárska práca by mala byť dobre očistená a obrúsená.

Reparovať možné defekty a prekryť celý povrch prípravkom Cetol Clearcoat LB. (max. 15 m<sup>2</sup>/l).

**Poznámka**

Je odporúčané prekryť zvislé časti plastickou alebo hlinikovou fóliou, aby sa zabránilo odfarbeniu dreva vápnom alebo cementom.

**Zdravotné a bezpečnostné informácie**

Bod vzplanutia (DIN 53213) > 62°C.

Prosím prejdite na listinu bezpečnostných informácií pre doplnkové údaje.